瓷砖切割机安全操作规程

- 01 没有通过培训掌握操作技能不得操作瓷砖切割机。
- 02 上机操作前确认劳保（劳保鞋、耳塞、防尘口罩和防护眼镜等）穿戴齐全，袖口，衣襟要扎紧。
- 03 在工作前检查设备各部件（如切割片、台面、螺丝、链条、电机、开关按钮等）是否正常，排除故障后方可开机。
- 04 有裂纹、不平滑、缺齿和钝齿的切割片不能使用，更换切割片时必须把电源断掉，切割片要安装牢靠，垂直于轴中心线，运转时不得有跳动现象。
- 05 检查防护挡板是完整有效，不得任意拆改，活动的防护挡板不得随意迁移。
- 06 开机后空转运行机器2-3分钟，检查切割片的运转是否正常，无论是试机还是正常使用，人不准直对锯片，同时观察冷却水的供给是否正常。
- 07 切割机开动后操作员不得擅自离开工作岗位，离开必须停机断电。
- 08 工作时，进行锯口的对刀必须停止运转切割片，对刀完成后方可启动切割片运转进行切割工作。
- 09 切割时，身体与切割片之间须保持10mm以上距离，以防切割片伤身，并随时监督其他人。
- 10 砖底部要垫平，切割时加水冷却，确保冷却水管口对准切口，同时保证水压大小足够；
- 11 切割过程中瓷砖的碎渣必须用水冲洗，严禁用手直接清理。
- 12 工作结束后要清理设备和地面的卫生，用电部位严谨用水冲洗，使用干布拭擦干净。
- 13 工作结束要做好停机断水、断电工作。

安全是于警惕，事故出于麻痹！